

视觉引导的机器人

视觉引导的机器人 实现连接器的自动装配

文/Edwin Tan, Durabotics公司机器人系统工程师

用于航空航天领域的电子连接器的装配，是一项非常复杂的操作，过去这项装配任务都是手动完成的。在这个装配过程中，需要训练有素的操作人员将许多金属针脚、塑料绝缘密封插头和插座插入到各种尺寸和各种形状的电子连接器中，以确保它们能够满足航空航天工业要求的严格的军用标准。

这项复杂的装配过程需要大量手工操作，不仅费时费力、成本高昂，并且很容易出错。为了减轻这项装配任务中的手工操作，降低成本，提高可靠性，最近美国一家航天连接器制造商委托美国 Durabotics 公司 (www.durabotics.com) 为其开发了一套基于视觉的机器人单元，用于实现连接器装配过程的自动化（见图 1）。

在操作过程中，系统将装有连接器的托盘传送到机器人装配单元中，在这里，首先要验证每个托盘中所装的产品。随后，Fanuc 公司 (www.fanucamerica.com) 的一个 LR Mate 200iD/7L 机器人，将从托盘中依次取走连接器，并将其放置到一个装配站中；在装配站中，机器人为连接器装配适当数量的针脚、塑料绝缘密封插头和插座，这些配件是从一组具有三个 Durabotics Model 510 背光照明供

料振动台中拾取的。这个装配步骤完成后，装配好的连接器再被放回到托盘中。一旦所有的连接器都被装配完毕并返回到托盘中，托盘便从装配单元中移走。

装配过程非常复杂，通常需要装配不同数量、不同型号和不同尺寸的连接器。具体来讲，系统需要能够识别超过 60 种不同型号和不同尺寸的连接器。此外，每种型号和尺寸的连接器，可能需要装配大约 100 个三种不同的金属针脚、插头和插座。有时候甚至需要增加额外的三个供料器来装配六种不同的针脚、插头和插座。

为了满足这一需求，Durabotics 公司部署了一个模块化系统，其能够适应连接器类型和尺寸的变化，并且可以通过基于 PC 的人机界面 (HMI) 进行编程，这使该系统能够装配未来可能需要的任何新的连接器产品。

除了触摸屏人机界面外，该系统还包括一个主 PLC，用于控制机器人的操作；另外还有三个从 PLC，用于控制供给到供料振动台上的零件数




图1：为了减轻航天连接器装配任务中的手工操作，Durabotics 公司开发出了一套基于视觉的机器人单元，用于实现该装配过程的自动化。

目；一台 PC 用于存储每个连接器的详细特征以及要对它们执行的操作。用一个专用的机器人控制器来控制机器人，该控制器中经过训练的视觉系统，用于在装配过程中识别连接器和在不同阶段用于装配到连接器上的零件（见图 2）。

Durabotics 的末端执行器包括三

个主要部分。首先，为了捕捉零件的图像，在 Fanuc iRVision 系统中采用了一台相机和环形光照明。其次，使用 ATI Industrial Automation 公司 (www.ati-ia.com) 的一个 QC001 工具快换装置，为位于临近工具架上的四个定制双端工具提供了一个真空电气和机械连接。

位于工具架上的四个工具，每个工具能负责一系列针脚、插头和插座尺寸。该工具使用一个真空制动的末端器，用于零件的拾取 / 放置；另一端包含一个机械基座工具。最后，用一个通用夹持器装载和卸载托盘上所有种类的连接器。

自动装配

当装有六个连接器的托盘被运

送到机器人装配单元中的时候，自动装配过程开始。运送托盘的传送带由 Rockwell Automation Allen Bradley 公司的 Compact Logix 1769 PLC 控制。托盘随着传送带移动，当到达装配站时，将会触发光电开关，传送带停止运送（见图 3）。

每个托盘中可以包含六种不同类型和不同尺寸的连接器，这些连接器可能需要装配不同的针脚、插头和插座。因此，在机器人上的通用夹具从托盘上移走一个连接器之前，系统必须首先识别当前连接器的类型和尺寸。

要做到这一点，利用基恩士公司的一个条形码扫描器扫描托盘侧面的条形码，并通过串行接口将托盘编号传输到 PC 中。接下来，启用一个定制的 Visual Basic 程序，在 PC 上运行

的 Microsoft Access 数据库中查询这个托盘编号，以确定托盘中的六个特定槽位中放置的是哪种类型和哪种尺寸的连接器。同时，还会显示需要装配到该连接器上的针脚、插头和插座组合。

当 PC 识别出连接器类型后，对该连接器进行的装配操作就转移到机器人控制器，Fanuc 机器人的手臂移到托盘的第一个槽位。一旦机械臂到达该位置，装配到机械臂上的一个 Banner Engineering 公司的 WR 80×80 LED 环形灯便照亮连接器，随后 Basler 公司的一台 Ace acA1300 130 万像素相机用于捕获连接器的图像。捕获到的图像通过以太网接口传输到 Fanuc R-30iA 控制器，该控制器中集成了 Fanuc 公司的图像处理器 iRVision。运行在 iRVision 视觉处理器平台上的软件，对该图像执行几何图案匹配算法，以确定位于槽位中的连接器类型，并确定其位置。

随后，Durabotics 机器人的末端执行器，将从托盘中拾取连接器，并将其放置到一个自动居中的 V 形钳装配站中，连接器在该处被夹紧（见图 4）。然后，环形光源照亮连接器，安装在机械臂上的相机捕获位于 V 形钳上的连接器的第二幅图像。这幅图像同样通过以太网接口传输到 Fanuc 图像处理器，随后在图像处理器中执行另一种几何图案匹配算法，用于确定 V 形钳中连接器的位置和朝向。

增加零件

接下来，机器人根据 PC 发送给机器人控制器的装配指示，将金属针脚和插头装配到连接器中。要做到这一点，机器人选择适当的末端执行器，从三个被照明供料振动台中的一个拾




图2：一台主PLC用于控制机器人的运行，三个从PLC用于控制供给到供料振动台的零件数量。一台PC用于存储每个连接器的详细特征以及要对它们执行的操作。机器人通过一个经过训练的带有视觉系统的专用机器人控制器控制，以便于识别连接器和用于装配到连接器上的零件。

取金属针脚、插头或插座。供料振动台通过振动将零件分开，这一过程使机器人视觉系统能够识别单独的零件（见图 5）。

当机器人移动到背光照明振动台上方时，安装在机器人手臂末端执行器上的相机，捕捉振动台上所有零件的图像。随后，图像被传输到 Fanuc 图像处理器，并对其进行两个重要的图像处理操作。

首先分析图像，以确定振动台上零件的饱和度。为此，Fanuc 图像处理器上运行的系统软件，执行图像中像素强度值的直方图算法。通过分析图像中的像素强度值，该系统便可以确定振动台上零件的数量。如果分析表明振动台上装载的零件数量并不够，那么安装在振动台内部的一个从




图3：当装有六种不同类型连接器的托盘在传送带上行进到机器人装配站中后，自动装配工作开始。在这里，机器人将每个连接器从托盘中移走用于装配。传送带由PLC控制。

PLC，将驱动伺服马达打开振动台上料斗门，以将更多的零件装放到振动台上。

该图像还被分析用于确定机器人

末端执行器应该从振动台上拾取哪个零件。要做到这一点，再次对零件图像执行模式匹配算法。在这个过程中，振动台上每个零件的图像都要与零件



堡盟全新LX系列CMOS高帧率工业相机 最高分辨率可达2000万像素

全新LX系列CMOS工业相机拥有双GigE接口，确保极高分辨率下的高帧率。

- 分辨率从800到2000万像素，帧率最高27帧/秒
- CMOS传感器
- 极高的灵敏度
- 支持PoE功能的双GigE接口
- 模块式镜头接口

应用范围：PCB检测、包装检测、表面检测、2D\3D测量技术等



堡盟电子（上海）有限公司

上海市松江工业区民强路1525号（申田高科园）11幢（201612）

电话：021 6768 7095 传真：021 6768 7098

邮箱：sales.cn@baumer.com 网址：www.baumer.com

售后服务热线：400 658 9866



官方微信



产品详情




图4：连接器被放置到一个自动居中的V形钳装配站中，连接器在该处被夹紧。机器臂上的相机捕获连接器的图像，并将其传输到图像处理器。图像处理器对该图像执行几何图案匹配算法，以确定夹具内连接器的位置和朝向。

的理想模式进行匹配。根据每个零件与其理想模式的匹配程度，每个部件会有一个得分。机器人末端执行器将拾取具有最高等分的零件。

零件朝向

在每个零件的拾取过程中，机器人移动零件经过一个矫直工具，以确保零件以正确的朝向处于末端执行器上。例如，连接器的针脚要与末端执行器成直角从振动台上被拾取。然而，在针脚被插入到连接器中之前，其又必须与连接器垂直。要做到这一点，机器人移动连接器要通过一个毛刷箭台（whisker biscuit，一种获得专利的箭台，通常用于箭术中，采用人造合成的猪鬃，中间有一个孔，用于包住并撑住箭杆瞄准）。

当机器人末端执行器线性地移动针脚穿过毛刷箭台、并通过毛刷拉动针脚时，针脚会自己调整到与气动末端执行器垂直的一个位置。还有一个额外的好处，毛刷还会将执行器无意中拾取的针脚刷回到安装在毛刷下面

的一个容器中。

然后，每个零件被运送到系统中的另一个成像站，在这里，零件和模具从下方被 Banner Engineering 公司的 LED 环形光源照亮；另一台 Basler 公司的 Ace acA1300 130 万像素相机，用于捕获零件和模具的图像，随后图像被传送到 Fanuc 控制器中进行分析。

对图像实施进一步的模式匹配操作，以确保针脚、插头和插座已经正确安装到模具上。如果装配不正确，则机器人将该零件放置到相应的容器中，并被剔除装配过程。如果装配正确，则机器人将该零件插入到连接器中。

机器人继续装配连接器，直至所有的零件都装配完毕。一旦任务完成，机器人再将成品连接器放置到最初拾取连接器的托盘中的相同位置。一旦托盘中的所有连接器都装配完毕，该托盘便被传送带运走，下一个托盘将进入该工位重复上述所有装配过程。

自从今年一月这家航天连接器制造商安装了这套自动装配设备以来，该系统已经在定期装配连接器。由于该系统的模块化性质，其可以很容易地调整，通过增加更多的供料振动台来适应更多不同种类的金属针脚、插头和插座装配任务。通过对视觉系统进行少量修改，例如在供料振动台上增加相机，也能在需要的时候提高系统的吞吐速度。⊕




图5：机器人根据PC发送给机器人控制器的装配指示，将零件装配到连接器中。为了做到这一点，机器人手臂从三个背光照明供料振动台中的一个拾取金属针脚、插头或插座。供料振动台通过振动将零件分开，这一过程使机器人视觉系统能够识别单独的零件。